

Planta de Generación Eléctrica |

Operación | [Config](#) |[Bitacora Sala de Control](#) | [Permiso de Trabajo](#) | [Reportes de Foremans](#) | [LOTO Box](#) | [EQ Locks](#) | [RCA](#) |[Pruebas Ops](#) | [LOTO](#) | [Carbon](#) | [Lab](#) | [Roster](#) | [Lista de Equipo](#) | [PID-Drawings](#) |[Reportes de Turno](#) | [Bitacora Coal Handling](#) | [Bitacora Receiving](#) | [Coal Pile](#) |Reportes de Turno - Planta de Electrica - Grupo
Material HandlingLogged in as "Francisco
Solis"
[List](#) | [Find](#) |
Message ID: **291** Entry time: **6/1/2019 2:03:16 PM**

Operador:	Victor Moran
Fecha:	6/1/2019
Turno:	Dias
U1 # de Camiones de Fly Ash - Volteo:	
U1 # de Camiones de Fly Ash - Articulado:	
U2 # de Camiones de Fly Ash - Volteo:	
U2 # de Camiones de Fly Ash - Articulado:	
Trail:	6/1/2019 2:02:54 PM by Victor Moran // 6/1/2019 2:37:31 PM by Victor Moran // 6/1/2019 2:45:39 PM by Victor Moran //

Seguridad:

- en loto TC05 A, por seguridad.

Ambiente:

- no hay reports.

Operaciones:

- 06:30 a.m. operadores en campo revisan areas de bandas antes de dar inicio.
- 06:53 a.m. se da arranque a las bandas de llenado de carbon a los silos U1 y U2.
- no hubo parade por metals.
- 02:00 p.m. se dio secuencia de parade a las bandas de reclamo de carbon.
- no hubo novedades en el relleno.

Operadores en Turno :

- Eliseo Concepcion.
- Manuel Mora.
- Victor Moran.

Niveles de los Silos de Carbon (metros libre)

02:00 p.m.

U1 - A : 0.50
 U1 - B : 1.00
 U1 - C : 1.60
 U1 - D : 2.00

U2 - A : 0.50
 U2 - B : 0.50
 U2 - C : 1.00
 U2 - D : 6.00

Inventario de la Cancha de Carbon :

- no se reportaron puntos calientes.

Camiones de remocion de cenizas Fly Ash :

- U1: 8
- U2: 16

Camiones de remocion de cenizas Bottom Ash :

- U1: 0
- U2: 2

Notas:

- TC05A en loto y fuera de servicio.
- personal de confiabilidad toman datos de vibracion en RE01B. Todo normal.
- Botton ash U2 en loto para trabajo en valvula rotativa (cadena).

[Página inicio](#)